

Nazwa  
kwalifikacji:

**Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych**

Oznaczenie  
kwalifikacji:

**MOT.06**

Numer zadania:

**01**

Kod arkusza:

**MOT.06-01\_21.06-SG**

Wersja arkusza:

**SG**

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
<b>R.1</b>	<b>Rezultat 1: Zlecenie serwisowe</b>
	<i>zapisane informacje i usługi:</i>
R.1.1	Marka: <b>Fiat</b>
R.1.2	Model: <b>Seicento</b>
R.1.3	Pojemność silnika: <b>1108 cm<sup>3</sup></b>
R.1.4	Rok produkcji: <b>2006</b>
R.1.5	Przebieg: <b>159 996 km</b>
R.1.6	VIN: <b>ZFA18700001240102</b>
R.1.7	Dane właściciela: <b>Jan Kowalski Polna 33 Ślesin 62-561</b>
R.1.8	Przeгляд okresowy po przebiegu 159 996 km lub 160 000 km
R.1.9	Naprawa rozrusznika lub wymiana łożyska ślizgowego (tulejki) przedniego oraz zespołu zębniaka
<b>R.2</b>	<b>Rezultat 2: Czynności obsługowe – Formularz 1</b>
	<i>zapisane czynności obsługowe*:</i>
R.2.1	Wymiana oleju silnikowego
R.2.2	Wymiana filtra oleju
R.2.3	Sprawdzenie szczelności układu wydechowego
R.2.4	Kontrola grubości tarcz hamulcowych
R.2.5	Kontrola gęstości elektrolitu
R.2.6	Wymiana filtra powietrza
R.2.7	Sprawdzenie luzów zaworowych
R.2.8	Wymiana świec zapłonowych
R.2.9	Wymiana paska rozrządu (komplet)
R.2.10	Kontrola zamarzania płynu chłodzącego
<b>R.3</b>	<b>Rezultat 3: Czynności naprawcze – Formularz 2</b>
	<i>zapisane czynności naprawcze*:</i>
R.3.1	Demontaż (wymontowanie) rozrusznika z pojazdu
R.3.2	Demontaż wyłącznika elektromagnetycznego
R.3.3	Demontaż obudowy przedniej lub obudowy
R.3.4	Demontaż i montaż <b>nowego</b> łożyska ślizgowego (tulei) lub wymiana łożyska ślizgowego (tulei)
R.3.5	Demontaż i montaż <b>nowego</b> zespołu zębniaka lub wymiana zespołu zębniaka
R.3.6	Zamontować pozostałe wewnętrzne elementy rozrusznika (należy wymienić przynajmniej jeden element)
R.3.7	Montaż obudowy przedniej lub obudowy
R.3.8	Montaż wyłącznika elektromagnetycznego
R.3.9	Kontrola poprawności wykonanej naprawy
R.3.10	Montaż rozrusznika w pojeździe
<b>R.4</b>	<b>Rezultat 4: Zestawienie kosztów zlecenia</b>
	<i>zapisane koszty*:</i>
R.4.1	Wykonanie czynności obsługowych - <b>brutto 216,48</b>
R.4.2	Wykonanie czynności naprawczych - <b>liczba 2,2</b> lub suma wszystkich zapisanych czynności wynosząca 2,2
R.4.3	Filtr oleju - <b>netto 14,00</b>
R.4.4	Filtr powietrza - <b>brutto 22,14</b>
R.4.5	Świeca zapłonowa Champion RC10YCC - <b>4 szt.</b>
R.4.6	Napęd rozrządu silnika (pasek zębaty, napinacz) - <b>brutto 126,69</b>
R.4.7	Tuleja łożyska rozrusznika - <b>brutto 6,15</b>
R.4.8	Zespół zębniaka rozrusznika - <b>brutto 36,90</b>
R.4.9	w polu "Łączny koszt usługi brutto" 808,48 lub poprawnie wyliczona i zapisana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku suma wszystkich powyższych wartości brutto $\pm 0,01$
R.4.10	w polu "Rabat" 40,42 lub poprawnie wyliczona (poprawnie zaokrąglona) i zapisana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wartość 5% kwoty z pola "Łączny koszt usługi brutto" $\pm 0,01$

\*Dopuszcza się użycie innych sformułowań pod warunkiem zgodności terminologicznej i technologicznej.